

令和4年度三好市・東みよし町特定計量器定期検査日程表

検査日	受付時間	検査場所
令和4年 6月1日(水)	12時～14時	西祖谷山村尾井ノ内 祖谷ふれあい公園
	15時～17時	東祖谷京上 三好市東祖谷支所
6月2日(木)	9時～12時	山城町大川持 三好市山城支所
	14時～17時	井川町辻 三好市井川支所
6月3日(金)	9時～13時	三野町芝生 三好市三野支所
6月8日(水)	13時～17時	池田町マチ 三好市分庁舎
6月9日(木)	9時～12時	池田町マチ 三好市分庁舎
	14時～17時	東みよし町加茂 東みよし町役場
6月10日(金)	9時～13時	東みよし町昼間 東みよし町三好庁舎

- 1 計量士による検査を受けている計量器は、定期検査を免除されます。
- 2 期日内にやむを得ない理由で受検できない場合は、必ず所轄の市・町役場又は徳島県立工業技術センター計量計測担当に連絡してください。
- 3 検査を受けないと取引・証明に使用できません。

手数料の一例

- | | | | |
|---------|---------|------------|---------|
| ①指示はかり | 500円～ | ②台手動はかり | 550円～ |
| ③電気式はかり | 1,400円～ | ④電気式はかり(注) | 2,800円～ |

(注) 最小の目量がひょう量の1万分の1未満のもの

ひょう量とは、そのはかりで計ることのできる最も大きい量のこと